

Baęlama Kuralları

Donatı baęlamaları kaynak ya da tel ile yapılır. Kaynak ile baęlama iřlemi atölyelerde uygulanan seri bir yöntemdir. Hasır donatı ve tünel kalıp sistemi için üretilen donatılar için kaynak tercih edilir. Bunun dışında yerinde imalatlarda tel ile baęlama kullanılır.

Eldivensiz donatı baęlanmaz.

Özel demirci kerpeteni kullanılmalıdır.

Donatılar projedeki ölçüsünde olmalıdır.

Donatıların keřiřtięi bütün yerler arada boşluk oluşmadan baęlanmalıdır.

Üst üste ve yan yana geldiklerinde en az 40ø kadar baęlanmalıdır.

Kalıp içinde baęlanamayacak donatılar yerine yerleřtirilmeden dışarıda